




# Desbobinadeira



# Cortina de luz com auto teste



# Comando bimanual com simultaneidade e autoteste



NBR 14152 e parada de emergência NBR 13759

Para prensa de engate por  
chaveta não é suficiente



Tem que haver barreira física